

## Velo de pintura e reparação 0,10m x 10m

Ficha de informação técnica

0,1m x 10m / Item no.322110 / EAN 4007954096017

Velo de fibra de vidro para a reparação de fissuras em paredes e tectos, bem como para várias reparações de fissuras no sector da construção. Excelente para utilização como tiras de reforço no enchimento de placas de gesso.

### **Domínio de aplicação**

### **Preparação**

### **Processamento**

### **Consumo**

### **Armazenamento**

### **Notas**

#### **Dica:**

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado actual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.