

Farba na ustajnenie zvierat

Technický informačný list

5I / Položka č.103241 / EAN 4016215103241

Ekologicky účinný minerálny náter na báze hydratovaného vápna s vysokým obsahom vápnika. Po zaschnutí vytvára povrch odolný voči stieraniu, ktorý vyniká vysokým indexom belosti a vynikajúcou priedušnosťou.

Oblasť použitia

Ekologická farba na stodoly na báze bieleho vápenného hydrátu. Antibakteriálna, zabraňujúca tvorbe plesní, priedušná a odolná voči rozmazávaniu pre zdravú klímu v interiéri.

Príprava

Na všetky minerálne podklady, ako sú vápenné a cementové omietky, neošetrené drevo a zdravé staré nátery v interiéri. Podklad musí byť suchý, čistý, pevný a zbavený prachu a mastnoty. Z podkladu odstráňte uvoľnený materiál, napríklad zle priľnavé vrstvy náteru. Vysoko nasiakavé, pieskujúce a kriedové podklady vopred ošetríte silikátovým fixačným prostriedkom baufan. V prípade pochybností naneste skúšobný náter. Trhliny, diery a nerovnosti opravte vhodnou vyrovnávacou hmotou baufan.

Spracovanie

Pred použitím dobre premiešajte a naneste valčekom, štetcom, štetcom, plochým štetcom alebo vhodným striekacím zariadením. Spravidla stačí jedna neriedená vrstva. V prípade potreby je možné po zaschnutí naniesť druhú vrstvu. Nádorie ihneď po použití očistite čistou vodou. baufan Stabilná farba sa môže bez problémov nanášať opakovane rovnakým materiálom. Pred nanesením iných typov náterov je potrebné Stabilnú farbu vždy umyť alebo očistiť kefou. Čas schnutia: cca 5 hodín za normálnych podmienok (+20 °C, 65 % relatívna vlhkosť, mierne savý podklad); za nepriaznivých podmienok je čas schnutia primerane dlhší. Tónovanie: max. do 4 % s univerzálnymi tónovacími koncentrátmi (typy oxidov LW). Poznámky k aplikácii bezvzduchovým striekaním: Stabilná farba sa musí najprv bez tlaku preosiať (veľkosť ôk 0,5 mm) Strojový filter: 30 ôk Uhol striekania: 40° - 50° Tryska: 0,025 - 0,027 Tlak striekania: 120 - 180 bar

Spotreba

Hladké povrchy/jemné zrnno omietky → od 150 ml/m² Presné množstvo spotreby určíte skúšobným náterom na objekte.

Úložisko

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste. Ak je neotvorený a správne skladovaný, jeho trvanlivosť je minimálne do: pozri etiketu šarže.

Poznámky

Aplikačná teplota: +5 °C až +30 °C pre materiál, cirkulujúci vzduch a podklad Nezakrývajte povrchy, ktoré sa majú natrieť. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Počas aplikácie a schnutia zabezpečte dostatočné vetranie. Nevdychujte rozprašovanú hmlu. Počas používania farby nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné okuliare. V prípade zasiahnutia očí alebo pokožky okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne nádoby odovzdajte len na recykláciu. pozor! Pri striekaní môžu vzniknúť nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosól ani hmlu. Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2. GISCODE pre náterové látky: BSW40

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.