

# Gyvūnų būsto dažai

## Techninės informacijos lapas

5l / Prekės Nr.103241 / EAN 4016215103241

Ekologiškai efektyvi, mineralinė, didelio kalcio kiekio hidratuotų kalkių pagrindu pagaminta danga. Jai išdžiūvus susidaro nuvalomas paviršius, išsiskiriantis dideliu baltumo indeksu ir puikiu pralaidumu orui.

### Taikymo sritis

Aplinkai nekenksmingi tvarto dažai, kurių pagrindą sudaro baltųjų kalkių hidratas. Antibakteriniai, pelėsį slopinantys, kvėpuojantys ir atsparūs dėmėms, kad patalpų mikroklimatas būtų sveikas.

### Paruošimas

Skirta visiems mineraliniams pagrindams, pavyzdžiui, kalkiniams ir cementiniams tinkams, neapdorotai medienai ir tvirtoms senoms dangoms patalpose. Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, be dulkių ir riebalų. Nuo pagrindo pašalinkite atsilupusias medžiagas, pavyzdžiui, blogai prilipusį dažų sluoksnį. Labai sugeriančius, šlifuojamus ir kreidinius pagrindus iš anksto apdorokite "baufan" silikatinio fiksatoriumi. Jei abejojate, užtepkite bandomąjį sluoksnį. Įtrūkimus, skylės ir nelygumus užtaisykite tinkamu "baufan" išlyginamuoju mišiniu.

### Apdorojimas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite ir tepkite voleliu, teptuku, teptuku, plokščiu teptuku arba tinkama purškimo įranga. Paprastai pakanka vieno neskiesto sluoksnio. Jei reikia, išdžiūvus galima dengti antrą sluoksnį. Iškart po naudojimo įrankius nuvalykite švariu vandeniu. "baufan Stabilūs dažai" be jokių problemų gali būti pakartotinai dengiami ta pačia medžiaga. Prieš dengiant kitas dangų rūšis, "Stabilius dažus" visada reikia nuplauti arba nuvalyti šepetėliu. Džiūvimo trukmė: maždaug 5 valandos įprastomis sąlygomis (+20 °C, 65 % santykinė oro drėgmė, vidutiniškai įgeriantis pagrindas); esant nepalankioms sąlygoms, džiūvimo trukmė atitinkamai ilgesnė. Pastabos dėl purškimo be oro: stabilūs dažai pirmiausia turi būti persijoti be slėgio (0,5 mm dydžio akučių) Mašininis filtras: 30 akučių Purškimo kampas: 40°-50° Purkštukas: 0,025-0,027 Purškimo slėgis: 120-180 bar.

### Vartojimas

Lygūs paviršiai / smulkiagrūdis tinkas → nuo 150 ml/m<sup>2</sup> Tikslų sunaudojamą kiekį nustatykite bandomuoju būdu padengę objektą.

### Saugykla

Laikykite indą sandariai uždarytą vėsioje, bet neužšalancioje vietoje. Neatidarytos ir tinkamai laikomos priemonės tinkamumo laikas yra ne trumpesnis kaip iki: žr. partijos etiketę.

### Pastabos

Apdorojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C medžiagai, cirkuliuojančiam orui ir pagrindui Neuždenkite dažomų paviršių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą tepimo ir džiovinimo metu. Neįkvėpkite purškiamos dulksnos. Naudodami dažus nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Dėvėkite apsauginius akinius. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščią tarą atiduoti tik perdirbimui. atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvėpiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko. Purškiant naudoti kombinuotą A2/P2 filtrą. GISCODE dangos medžiagoms: BSW40

### Užuomina:

Visa šiame duomenų lape pateikta informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų praktine patirtimi ir laboratoriniais bandymais bei atspindi dabartinį technikos lygį. Tačiau jie yra tik bendros gairės ir negarantuoja konkrečių savybių ar eksploatacinių charakteristikų. Kadangi gaminių laikymo, transportavimo ir naudojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, iš čia pateiktos informacijos negali būti kildinama jokia teisinė atsakomybė. Naudotojas pats atsako už gaminio tinkamumo numatytam tikslui nustatymą konkrečios vietos ar projekto sąlygomis.